

BOSSMAN

Secara Rutin Mesin X-Ray Lapas Purwokerto Dilakukan Perawatan

Narsono Son - PURWOKERTO.BOSSMAN.CO.ID

Jul 22, 2023 - 21:55



Setiap 6 Bulan Sekali Mesin X-Ray Lapas Purwokerto Dilakukan Pemeliharaan

PURWOKERTO - Lembaga Pemasyaratan (Lapas) Purwokerto melakukan pemeliharaan mesin x-ray barang yang dibantu oleh tim teknisi dari Pusat Jakarta (pihak ketiga), Pada Sabtu (22/07/2023)

Pemeliharaan mesin x-ray rutin dilakukan setiap 6 (Enam) bulan sekali guna mencegah kerusakan pada mesin.



Pemeliharaan ini meliputi control box, power distribution, body, dan source pada mesin x-ray, serta dilakukan pemasangan garis aman dan tanda bahaya radiasi.

Kegiatan pemeliharaan x-ray didampingi oleh Petugas P2U dan Kasubsi Peltatib, tezar adhi tionanda.

"Mesin x-ray merupakan alat bantu yang sangat penting pada Lembaga

Pemasyarakatan, khususnya x-ray yang berada di Lapas Purwokerto," ungkap Tezar Adhi Kasubsi Peltatib.

Lebih lanjut, Mesin x-ray di Lapas Purwokerto digunakan untuk mengecek seluruh barang yang akan masuk ke lapas, mulai dari barang titipan kunjungan, barang Bama (bahan makanan), barang dari koperasi (rekanan), dan seluruh barang dari petugas lapas yang ingin memasuki area steril.

(Hms Lapas Purwokerto)